








Arbeidstilsynet

Ulykker i bygg og anlegg

Rapport 2025. Status og utvikling på arbeidsulykker i bygg og anlegg

Sophie Glas – *seniorrådgiver*
Direktoratet for arbeidstilsynet



Mann skadet da trappetårn veltet ved E6 i Trøndelag

En mann ble sendt til sykehus med flere beinbrudd etter en arbeidsulykke ved den nye Ramshåmmårtunnelen i Vuddudalen i Levanger kommune.



Nidaros.

Trondheimspulsen Tips oss Ansatte Debatt Direktorsport Annonsering

ANNONSE

skadd i arbeid

te over seg.

Arbeidsulykke

Arbeidsulykke i Trondheim: - Har fått en metallplate over seg



hjelpestene rykket ut til stedet tidlig tirsdag formiddag. Foto: Erlend Falk

Politiet opplyser at en mann skal ha fått ei større glasrute over seg.




Trønderbladet

Nyheter Tips oss Play Sport Kultur Meneringer Eiendom Næringsliv Marked

Arbeidsulykke på byggeplass i Melhus sentrum: - To brudd i

Arbeidsulykke i Trondheim - to kollegaer skadd

En pumpebil med betong veltet, og to kolleger ble kritisk skadd. Firmaet ser svært alvorlig på hendelsen.




Av: PÅL E. SOLBERG, MORTEN ENGER, HÅVARID HAUGSETH, JENSEN (FOTO), JOHANNES STEEN, TRILS AUGUST RÅEN, MALIN VON DÖRING og SARA TANØEN KILLINGBERGTØN



er tatt av politiet på ulykkesstedet, viser en avstand på over 40 centimeter mellom stillaset og bygget. Foto: Politiet

Arbeidsløser falt 14 meter ned på byggeplassen

Det var en lærling som falt 14 meter ned fra fjerde etasje på et byggeprosjekt i Trondheim i desember. Lærlingen er tilbake på jobb. Bedriften har svart ut fem pålegg etter arbeidsulykken.



i stabilisere

NRK

Logg

6. juni 2024 kl. 08:18

NYHETSSENTER TRØNDELAG

Arbeidsulykke i Trondheim

En person skal ha fått en ståldrager over seg i forbindelse med heising med kran. Politiet er på vei til stedet som ligger sentralt i Trondheim. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men personen er bevisst og blir kjørt til St. Olavs hospital.

Oppdatering: Prosjektleder Lars Olav Solem sier til NRK at ståldrageren traff arbeideren da den skulle løftes av lastebilen på byggeplassen. Arbeideren har fått skader i en arm, opplyser Solem.



FOTO: BJARTE JOHANNESEN / NRK


Rapport 2025

- Arbeidstilsynet og STAMI
- Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg


[Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2025](#)
arbeidstilsynet.no




3900 ulykker i bygg og anlegg i 2024



Høyest risiko i anlegg



Ulykkesrisiko i andre næringer




Menn mest utsatt for ulykker

- Menn skadet i 95 prosent av ulykkene
- Skadehyppigheten for menn er **dobbelt så høy** som for kvinner

- 
- Alder
 - Yrke




Unge menn og kvinner like utsatt for arbeidsulykker



- Menn og kvinner i aldersgruppen 20-24 år omtrent like utsatt
- Unge arbeidstakere i bygg og anlegg er generelt mer utsatt enn arbeidstakere over 25 år

Skader blant håndverkere

- Totalt 5187 skader i 2024
- I gjennomsnitt relativt lik skaderisiko for mannlige og kvinnelige håndverkere (men variasjoner i ulike aldersgrupper)



- håndverkere utgjør de fleste, men ikke alle, som jobber innen bygg og anlegg
- andre yrkesgrupper jobber også innen bygg og anlegg
- håndverkere kan også jobbe i andre næringer

Hvordan skjer ulykkene i bygg og anlegg?

Støt eller treff av gjenstand

Fall

Stukket eller kuttet av skarp
eller spiss gjenstand

Elektrisk spenning

Sammenstøt eller påkjørsel

Klemt eller fanget

Andre ulykkestyper



Under sprengningsarbeid (...) har en lærling blitt truffet av en stein.

En lærling falt fra et 2 m. høyt rullestillas ned på en veranda. Falt videre fra verandaen og ned på bakken (3 m.).

Jobbet på dekket over 5. etasje. Falt så gjennom en utsparing i gulvet.

Skadede skulle plukke ut en stein som satt fast i sandstrøer. Hånden ble med rundt akslingen.

N.N. var på vei ned fra taket da stillaset holder på å bikke fra veggen. Måtte hoppe ca. 2 meter ned og brakk armen. Stillaset var ikke festet med veggfester

Ansatt ramlet ned fra stillas. Falt bakover og landet på ryggen, 2-3 meter.

En gravemaskin har kjørt over foten til en arbeider.

Det skulle bores et hull i en stein med boremaskin. Hansken heftet seg fast og armen ble med rundt. Tommelen ble knekt/delvis revet av.

Arbeidstakeren vinklet kapp- og gjærsagen. Sagbladet fikk tak og han fikk hånd i kontakt med sagblad.

Personen skulle dra inn en inntakskabel i et 399-skap. Han la begge håndflatene på lederne og fikk strømgjennomgang fra hånd til hånd. Det viste seg i etterkant at kableen hadde stått med spenning i nesten en hel uke.

Hånden min kom borti sagbladet på klyvsagen. Tommelen er nesten kappet av.

Ansatt sagde laminatgulv, og ved saging har han slått hånden opp i bladet. Kuttet seg i 4 fingre.

En lærling skulle kappe ei lekt med kapp- og gjærsag. Lekta kilte seg og han skulle dytte den på plass. Saga ble ikke stoppet (...) To fingre kom borti sagbladet.

Den skadde skulle lære seg å sage med ei betongsag. Saga spratt ut av veggen og traff den skadde i hodet.

Fingertupp ble klemt av mellom kumlokk og kum.



Arbeidsskadedødsfall



Fire personer omkom

på jobb i bygg og anlegg i 2025


- To var ansatt i en bygge- eller anleggsvirksomhet
- To var ansatt i en annen næring, men jobbet på et bygge- eller anleggsprosjekt




Arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg



Arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg



Arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg - Trøndelag




Tilsyn forebygging av personskader

Bygg og anlegg, Trøndelag

Ca. 100 tilsyn

40



Viktige prinsipper



- **Barrierer.** Skille personer fra farekilde/«energi»
- **Risikostyring**
- **Styring av produksjon og sikkerhet** på bygge- og anleggsplassen






Arbeidstilsynet

Følg oss

- Facebook
- LinkedIn
- Nyhetsbrev
- Podkasten Arbeidslyst



**Sammen
for et godt
arbeidsliv**